Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 69161

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17712 JOHANN VAN SANDWYK

OT Padre: 00069161
Originador: 16607 CARLOS ANDRION

OT fecha creacion: 09/09/2016
OT fecha/hora impresion: 22/11/2016 14:32:39

Detalles del Equipo

Equipo:	CR017 RT600E Grove	Descripcion:	Cranes
Serie:	233776	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:	2,333.60	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 61125

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	22/07/2016	Codigo de Falla:	MANT PREVENTIVO HR 4191.3
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	2,333.60	Accion:	.
		Causa:	Grove

Orden de Trabajo: 51885

Estado de la Orden:	MK WO Closed	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	31/05/2016	Codigo de Falla:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS / HM
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	2,333.60	Accion:	.
		Causa:	Grove